



CAR REPAIR SYSTEM

Expert at Bodywork Repair

Catálogo 2016-2017



Sistema de trabajo Premium High Cut

Para todos los sistemas de pintura incluido los barnices de última generación de secado al aire (Air Dry)



Eliminación de defectos

Lijado en Húmedo

P1500
P2000

Lijado en Seco

P1200
P1500
P2000
P3000



Paso 1: CORTE



G3 Premium Líquido Abrasivo




Envase
1kg

Referencia
3001-7022 (G3P101)

Aplicadores
G Mop 6" High Cut Foam
G Mop 8" High Cut Foam

Referencias
3002-7033 (GMF618)
3002-7015 (GMF818)

Paso 2: ACABADO



G3 Premium Líquido Abrasivo




Envase
1kg

Referencia
3001-7022 (G3P101)

Aplicadores
G Mop 3" Finishing Foam
G Mop 6" Finishing Foam
G Mop 8" Finishing Foam

Referencias
3002-7051 (GMF301)
3002-7031 (GMF601)
3002-7030 (GMF801)


Paso 1: CORTE



Montar en la pulidora el plato G Mop Back Plate y la boina G Mop High Cut Foam.



Agitar bien el bote antes de usar.



Aplicar una pequeña cantidad de producto sobre la superficie o esponja.



Pulir a velocidad lenta.



Limpiar con un paño de acabado seco y limpio.

Consejo :Después de cada uso, limpiar la esponja con un útil limpiador.

Gracias a su flexibilidad la G Mop High Cut Foam permite acceder a los contornos más complejos de la carrocería, proporcionando un corte seguro y un alto poder de brillo.

Paso 2: ACABADO (Si es necesario en colores oscuros)

Para eliminar hologramas o marcas de remolino, realizar el mismo procedimiento que en el paso 1 pero con la G Mop Finishing Foam de Corte y una pequeña cantidad de G3 Premium, a 800 - 1100 rpm.

Platos

G Mop Back Plate con Interface amarillo para aplicadores de 6"

3002-7004 GMB614 (con rosca 14 mm)

G Mop Flexible Back Plate para aplicadores de 8"

3002-7026 GMB814 (con rosca 14 mm)



Paso 3: PROTECTOR



G3 Glaze Protector de brillo

Envase
1L

Referencia
3001-7021 (G3G101)

Aplicadores comunes para el G3 Glaze y G3 Wax
G Mop 3" Finishing Foam
G Mop 6" Finishing Foam
G Mop 8" Finishing Foam




G3 Wax Emulsión Protectora

Envase
500ml

Referencia
3001-7069 (G3W106)

Referencias
3002-7051 (GMF301)
3002-7031 (GMF601)
3002-7030 (GMF814)

Paso 3: Protección G3 Glaze (para pinturas frescas)



Colocar el plato G Mop Back Plate en la pulidora.



Agitar bien el bote antes de usarlo y aplicar una pequeña cantidad de producto.



Pulir a 800-1100 rpm



Limpiar con un paño de acabado, seco y limpio.


Paso 3: Protección G3 Wax (para pinturas totalmente secas)



Agitar bien el bote antes de usar y aplicar una pequeña cantidad de producto sobre la superficie o paño.



Frotar con movimientos circulares sobre la superficie.



Dejar secar hasta conseguir un resultado nebuloso.



Limpiar con un paño de acabado seco y limpio.

Kit Farécla PREMIUM

La perfección a un solo paso



**CAR
REPAIR
SYSTEM**

Expert at Bodywork Repair



CAR REPAIR SYSTEM, S.A

Polígono Industrial 2 de Octubre C/ José Muñoz, 6

18320 Santa Fé (GRANADA) · ESPAÑA

Tel. (+34) 902 180 470 · Fax. (+34) 902 180 471

WWW.CARREPAIRSYSTEM.eu



Sistema de
Gestión
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
www.car-repair.com
ID 9100011906



Sistema de
Gestión
UNE
166002:2006
SA 8000:2008
www.car-repair.com
ID 9100011906